

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

|                             |               |                                |                  |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|------------------|
| DEPARTAMENTO:               | BAJA VERAPAZ  | MUNICIPIO:                     | SAN JERÓNIMO     |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA SANTA CRUZ |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 15-07-0238-43 | FECHA:                         | 6/11/2025        |



Foto1: Reparación y sustitución de la pila y área de la misma




Foto 2: Reparación y sustitución de plancha, chimenea y ara de las mismas



Foto 3: Reparación y sustitución de gabinete y su área



Foto 4: Mejoramiento de estructura metálica y cubierta de lamina del techo del patio



Foto 5: Pintura del interior y socalo del laboratorio de computo



Foto 6: Pintura de lamina de tres salones de clase

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|                                                                                                                               |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Firma y sello del Presidente de la OPF | <br>CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA<br>ALDEA SANTA CRUZ<br>SAN JERÓNIMO, BAJA VERAPAZ | <br>Firma y Sello Director Centro Educativo Público | <br>DIRECCION<br>ALDEA SANTA CRUZ<br>SAN JERÓNIMO, BAJA VERAPAZ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|