



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN JERÓNIMO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL CACAO, SAN JERÓNIMO, B.V.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-07-0239-43	FECHA:	14 DE NOVIEMBRE DE 2025




Foto 1: Mejoramiento de canales bajadas de aguas pluviales



Foto 2: Mejoramiento y Techado del porton



Foto 3: Mejoramiento a cubierta de lámina



Foto 4: Mejoramiento de piso de corredor frente a aulas de módulo 3



Foto 5: Mejoramiento de pintura en muros exterior de aulas

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN JERÓNIMO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL CACAO, SAN JERÓNIMO, B.V.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-07-0239-43	FECHA:	24 DE NOVIEMBRE DE 2025




Foto1: Mejoramiento de piso frente a sanitarios y dirección



Foto 2:

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

