

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

|                             |               |                                |                     |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|---------------------|
| DEPARTAMENTO:               | BAJA VERAPAZ  | MUNICIPIO:                     | SAN JERÓNIMO        |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA SANTA BÁRBARA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 15-07-0241-43 | FECHA:                         | 23 DE ENERO 2025    |



Foto 1: Mejoramiento del Muro Perimetral



Foto 2: Cambio de techo aulas y cocina



Foto 3: Mejoramiento de Porton principal



Foto 4:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, indicando el número de hojas.

*[Handwritten signature]*

Reina Elizabeth



*[Handwritten signature]*

Claudia Lorena Vásquez Palencia

