

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Baja Verapaz	MUNICIPIO:	San Jerónimo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Isidro, San Jerónimo, Baja Verapaz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-07-0242-43	FECHA:	20/11/2025



Foto1: Mejoramiento de Fosa septica



Foto 2: Mejoramiento de fosa septica




Foto 3: Mejoramiento de techado



Foto 4: Mejoramiento de cuneta y muro de contención

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria Roxana Hernández García
Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

