



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Baja Verapaz	MUNICIPIO:	SAN JERONIMO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA MATANZAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-07-0243-43	FECHA:	30/04/2025




Foto 1: Mejoramiento de pintura



Foto 2: Mejoramiento de pintura




Foto 3: Mejoramiento de techo del patio




Foto 4: Mejoramiento de techo del patio



Foto 5: Mejoramiento de piso ceramico



Foto 6: Mejoramiento de piso ceramico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Gladys S. Rafael E.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

