



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Baja Verapaz	MUNICIPIO:	SAN JERONIMO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA MATANZAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-07-0243-43	FECHA:	15/08/2025



Foto1: Mejoramiento de pintura




Foto 2: Mejoramiento de pintura



Foto 3: Mejoramiento de techo del patio




Foto 4: Mejoramiento de techo del patio



Foto 5: Mejoramiento de piso cerámico



Foto 6: Mejoramiento de piso cerámico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Gladis S. Rafael E.

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

