

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS		PREVIO ☐	DURANTE ☐	POSTERIOR ☒
DEPARTAMENTO:	Baja Verapaz	MUNICIPIO:	SAN JERONIMO	
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA MATANZAS	
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-07-0243-43	FECHA:	10/10/2025	



Foto1: Mejoramiento de pintura




Foto 2: Mejoramiento de pintura



Foto 3: Mejoramiento de techo del patio



Foto 4: Mejoramiento de techo del patio



Foto 5: Mejoramiento de piso ceramico



Foto 6: Mejoramiento de piso ceramico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Gladis s. Rafael E</i> Firma y sello del Presidente de la OEA	<i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--