



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Baja Verapaz	MUNICIPIO:	San Jerónimo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Encuentros, Aldes El Jicaro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-07-0246-43	FECHA:	20 DE ENERO 2025



Foto 1: Mejoramiento de servicios sanitarios y sus accesorios



Foto 2: Mejoramiento de pintura en muros interiores y exteriores



Foto 3: Mejoramiento de pintura en muros interiores y exteriores



Foto 4: Mejoramiento de piso en Aula Anexa

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---