



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Baja Verpaz	MUNICIPIO:	San Jeronimo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio el Cerron Aldea el Jicaró
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-07-0248-43	FECHA:	15 de Julio de 2025



Foto 1: Mejoramiento 38 m² de muro de contención para resguardar la integridad física de niños y niñas de nuestro establecimiento.



Foto 2: Mejoramiento 38 m² de muro de contención para resguardar la integridad física de niños y niñas de nuestro establecimiento.




Foto 3: Mejoramiento 38 m² de muro de contención para resguardar la integridad física de niños y niñas de nuestro establecimiento.



Foto 4: Mejoramiento 18.75 m² de cerco perimetal colando malla con tubo galvanizado para resguardar la integridad física de niños y niñas de nuestro establecimiento.




Foto 5: Mejoramiento 18.75 m² de cerco perimetal colando malla con tubo galvanizado para resguardar la integridad física de niños y niñas de nuestro establecimiento.



Foto 6: Mejoramiento de 7 puertas que ya se encuentran deterioradas y así mismo brindar una mejor seguridad a los módulos del establecimiento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Glenda Marieni Ramon Ramis

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Baja Verapaz	MUNICIPIO:	San Jeronimo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Jornada Matutina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio El Cerron, Aldea El Jicaro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-07-0248-43	FECHA:	22 de octubre de 2025




Foto1: Colocacion de balcones a las ventanas del modulo de la cocina siendo aspecto de seguridad para los enseres y resguardarlos.



Foto 2: Colocacion de balcones a las ventanas del modulo de la cocina siendo aspecto de seguridad para los enseres y resguardarlos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Gienda marleni Ramon Ramon

Firma y sello del Presidente de la O



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

