



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Baja Verapaz	MUNICIPIO:	San Jeronimo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio El Cerron, Aldea El Jicaró
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-07-0248-43	FECHA:	20 de octubre de 2025



Foto 1: Mejoramiento de 38m² de muro de contencion para resguardar la integridad fisica de sniños y niñas de nuestro establecimiento.



Foto 2: Mejoramiento de 38m² de muro de contencion para resguardar la integridad fisica de sniños y niñas de nuestro establecimiento.




Foto 3: Mejoramiento 18.75m² de cerco perimetral colocando malla con tubo galvanizado para resguardar la integridad fisica de niños y niñas de nuestro establecimiento.



Foto 4: Mejoramiento 18.75m² de cerco perimetral colocando malla con tubo galvanizado para resguardar la integridad fisica de niños y niñas de nuestro establecimiento.



Foto 5: Mejoramiento de 7 puertas que ya se encuentran deterioradas y asi mismo brindar una mejor seguridad a los modulos del establecimiento.




Foto 6: Mejoramiento de 7 puertas que ya se encuentran deterioradas y asi mismo brindar una mejor seguridad a los modulos del establecimiento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Glenda Mariem Rangel Rangel
Firma y sello del Presidente de la CPEF Consejo Educativo



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Baja Verapaz	MUNICIPIO:	San Jeronimo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio El Cerron, Aldea El Jicaro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-07-0248-43	FECHA:	29 de octubre de 2025



Foto1: Colocacion de balcones a las ventanas del modulo de la cocina siendo aspecto de seguridad para los enseres y resguardarlos.




Foto 2: Colocacion de balcones a las ventanas del modulo de la cocina siendo aspecto de seguridad para los enseres y resguardarlos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Glenda markeri Raimon Raimon

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

