

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	San Jerónimo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Santa Catarina
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-07-0249-43	FECHA:	20 DE ENERO 2025



Foto 1: Reparación de repello y cernido de paredes interior y exterior.



Foto 2: Pintura en todas las instalaciones interior y exterior



Foto 3: Reparación de puertas de aulas y mantenimiento de portón.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Etelbina Batcia Garcia

Firma y sello del Presidente de la OEA



M. J. J.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

