



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Baja Verapaz	MUNICIPIO:	San Jerónimo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. "Ciudad San Pedro Carchá"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Los Jocotes, San Jerónimo, Baja Verapaz.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17 - 07 - 0252 - 43	FECHA:	10 - 07 - 2025



Foto1: Mejoramiento de techo por deterioro



Foto 2: Ampliación de cubierta de lámina.




Foto 3: Ampliación de estructura Metálica .



Foto 4: Evitar la acumulación de agua y generación de polvo en época de verano.



Foto 5: La loza de cemento mejorará, el ambiente del espacio educativo.



Foto 6: Evitar la acumulación de agua y lodo en el área.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la O.E.P.




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

