

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Baja Verapaz	MUNICIPIO:	San Jerónimo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Santa Marta
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-07-0253-43	FECHA:	28/04/2025




Foto1: Cancha del establecimiento.



Foto 2: pila del establecimiento




Foto 3: Fachada de la cocina




Foto 4: Interior de la cocina




Foto 5: plancha de la cocina del establecimiento



Foto 6: Interior de la cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]
Firma y sello del Presidente de la CP



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo

