

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Baja Verapaz	MUNICIPIO:	San Jerónimo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Santa Marta
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-07-0253-43	FECHA:	20/10/2025



Foto1: Cancha del establecimiento.



Foto 2: Levantamiento de pared de la cocina del establecimiento



Foto 3: levantamiento de la Fachada de la cocina



Foto 4: Repello y techado del Interior de la cocina




Foto 5: levantamiento y repello de paredes de los sanitarios del establecimiento educativo




Foto 6: reparación de pared de la pila

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la CRE



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

