

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Baja Verapaz	MUNICIPIO:	San Jerónimo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Santa Marta
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-07-0253-43	FECHA:	07/11/2025



Foto 1: Finalización de Techado de la Cancha del establecimiento educativo



Foto 2: Finalización de levantamiento y repello de pared del interior de la cocina del establecimiento



Foto 3: Techado de la cocina finalizado



Foto 4: instalación de electricidad finalizado



Foto 5: finalización de repello y levantamiento de pared de los sanitarios



Foto 6: puerta de la cocina del establecimiento ocolocado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo

