



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Baja Verapaz	MUNICIPIO:	San Jerónimo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Durazno II, Aldea El Jicaro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-07-1161-43	FECHA:	29/04/2025



Foto1: Mejoramiento de Balcon área de Dirección



Foto 2: Mantenimiento piso corredor



Foto 3: Reparacion y mejoramiento piso cocina



Foto 4: Mejorameinto de techo en área de cocina



Foto 5: Reparación y Mejorameinto de paredes de cocina



Foto 6: Mantenimiento de piso en aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Roselia Alonzo Reyes

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

