

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	San Jerónimo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Cumbre Santa Elena, Aldea El Jicaro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-07-1162-43	FECHA:	05 de Febrero 2025



Foto1: Reparación de repello y cernida de paredes.



Foto 2: Impermeabilización de losa.



Foto 3: Reparación del sistema de agua potable

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Delfina Prox Perez

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

