

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN JERÓNIMO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL CACAO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-07-1191-42	FECHA:	24/01/2025



Foto 1: REPARACION Y MEJORAMIENTO DE ÁREA DE COCINA



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE PISO EN AULAS



Foto 3: PINTURA GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO



Foto 4:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.





Firma y sello del Presidente de la CPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público