



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ ✓	MUNICIPIO:	SAN JERÓNIMO ✓
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CIUDAD SAN PEDRO CARCHÁ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOS JOCOTES ✓
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-07-1245-41 ✓	FECHA:	24/01/2025 ✓



Foto 1: ELABORACIÓN DE AULA ESTILO PÓRTICO



Foto 2: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOSA DE PATIO



Foto 3: PINTURA EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR



Foto 4:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público