



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Baja Verapaz	MUNICIPIO:	San Jerónimo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA EOUM NO.2	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Abajo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-07-1348-42	FECHA:	15/07/2025



Foto1: Mejoramiento de techo, bodega, baños y patio




Foto 2: Mejoramiento de socalo




Foto 3: Mejoramiento de sistema electrico



Foto 4: Mejoramiento de ventanas



Foto 5: mejoramiento de ventanas aula 3 y 4



Foto 6: Mejoramiento de piso y azulejo en area de lavamanos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPEP
BARRIO ABAJO SAN JERÓNIMO, B.V.
GOBIERNO DE GUATEMALA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL
DE PARVULOS
ANEXA A EOUM
SAN JERÓNIMO, B.V.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

