

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN JERÓNIMO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.U.M. NO.2	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO ABAJO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-07-1476-43	FECHA:	17 DE JULIO DE 2025



Foto 1: MEJORAMIENTO A SALÓN CON VENTANAS CORREDIZAS




Foto 2: MEJORAMIENTO A PINTURA INTERIOR DE SALÓN POR FILTRACIÓN DE AGUA



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE PORTÓN PRINCIPAL E ILUMINACIÓN DE PASILLO



Foto 4: MEJORAMIENTO A INSTALACIÓN DE DEPÓSITOS DE AGUA



Foto 5: MEJORAMIENTO A PORTONES Y ENTRADA DE ABAJO




Foto 6 : MEJORAMIENTO A SISTEMA DE AGUA Y DRENAJE

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

