



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN JERÓNIMO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.U.M. NO.2	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO ABAJO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-07-1476-43	FECHA:	12 DE AGOSTO DE 2025




Foto 1: MEJORAMIENTO A SALÓN CON VENTANAS CORREDIZAS




Foto 2: MEJORAMIENTO A PINTURA INTERIOR DE SALÓN POR FILTRACIÓN DE AGUA




Foto 3: SUSTITUCIÓN DE PORTÓN PRINCIPAL E ILUMINACIÓN DE PASILLO




Foto 4: MEJORAMIENTO A INSTALACIÓN DE DEPÓSITOS DE AGUA



Foto 5: MEJORAMIENTO A PORTONES Y ENTRADA DE ABAJO




Foto 6: MEJORAMIENTO A SISTEMA DE AGUA Y DRENAJE

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

