

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN JERÓNIMO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA MATANZAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-07-1686-42	FECHA:	10/07/2025



Foto1: Mejoramiento de area de cocina e instalación eléctrica.



Foto 2: Nivelación de terreno en pared de aulas



Foto 3: Mejoramiento en muro perimetral e instalación de tubo para base de la maya.



Foto 4: Merojamiento de techo de cocina y aula.



Foto 5: Mejoramiento de puertas de sanitario e instalación de azulejo.



Foto 6: Mejoramiento en canales en aulas y caídas de agua.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.



Firma y Sello Director Centro Educativo

