

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN JERÓNIMO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.D.P.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA MATNAZAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-07-1686-42	FECHA:	20/11/2025




Foto 3: Mejoramiento de area de cocina e instalación Eléctrica



Foto 2: Nivelación de terreno en pared de aulas



Foto 3: Mejoramiento de muro perimetral e instalación de tubo para base de maya.




Foto 4: Mejoramiento de techo de cocina y aula.



Foto 5: Mejoramiento e instalación de azulejo y rejas en puertas de sanitarios.



Foto 6: Mejoramiento en canales en aulas y caídas de agua.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

