

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN JERONIMO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTA CATARINA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-07-1809-42	FECHA:	28 DE ABRIL DE 2025



Foto 1: cambio de tinaco por deterioro




Foto 2: area de tinaco para impermeabilizar



Foto 3: pared de baños para repello y pintura




Foto 4: filtracion de agua en paredes por mal estado del tinaco

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Junta Directiva



Firma y Sello Director Centro Educativo

