

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN JERONIMO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTA CATARINA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-07-1809-42	FECHA:	19/11/2025




Foto1: limpieza de la pared para aplicacion del repello



Foto 2: limpieza de la terraza para realizar el trabajo de impermeabilizacion para evitar filtracion de agua de lluvia a las paredes.




Foto 3: trabajo de piso de la cocina tipo portico



Foto 4: levantado de cocina tipo portico con techo



Foto 5: levantamiento de tinaco para cambio y coneccion de agua




Foto 6: trabajo de polleton

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo

