

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN JERONIMO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTA CATARINA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-07-1809-42	FECHA:	24/11/2025



Foto1: FINALIZACION DE PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR DEL AULA




Foto 2: FINALIZACION DE MEJORAMIENTO DE VENTANAS Y VALCONES



Foto 3: FINALIZACION DE COCINA TIPO PORTICO




Foto 4: FINALIZACION MEJORAMIENTO DE POLLETON .




Foto 5: impermeabilizacion de loza




Foto 6: cambio e instalacion de tinaco

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la O.P.P.




Firma y Sello Director Centro Educativo

