



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Baja Verapaz	MUNICIPIO:	San Jerónimo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Encuentros, aldea El Jicaro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-07-1861-42	FECHA:	28-abril-2025



Foto1: Instalacion De Puerta



Foto 2: Instalacion De Canales Para Recibir Agua de Lluvia




Foto 3: Mejoramiento De Pintura De Aula Polifuncional, Interior y Exterior



Foto 4: Mejormiento De Galera Para Pila



Foto 5: Instalacion De Cables De Energia Electrica En Aula Anexa



Foto 6: Instalacion De Rotulo Identificando La Escuela

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

silviasriceldaRH

Firma y sello del Presidente de la



[Firma]
28/04/2025

