



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Baja Verapaz	MUNICIPIO:	San Jerónimo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío los Encuentros Aldea el Jicaró
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-07-1861-42	FECHA:	19/11/2025



Foto1: Instalación de puerta de baño.



Foto 2: Instalación de canchales para recibir agua de lluvia.



Foto 3: Mejoramiento de Pintura de Aula Polifuncional, interior y exterior.



Foto 4: Mejoramiento de galera para pila.




Foto 5: Instalación de cables de energía eléctrica en aula Anexa.



Foto 6: Instalación de Rotulo Identificando la Escuela

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Silvia Gricelda R H

Firma y sello del Presidente de la OPR



Rafael González

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

