



Ministerio de Educación  
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

X

|                             |                   |                                |                                        |
|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Baja Verapaz      | MUNICIPIO:                     | San Jerónimo                           |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP anexa a EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío los Encuentros Aldea el Jicaro |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 15-07-1861-42     | FECHA:                         | 25/11/2025                             |



Foto1: Instalación de puerta de baño.



Foto 2: Instalación de canchales para recibir agua de lluvia.




Foto 3: Mejoramiento de Pintura de Aula Polifuncional, interior y exterior.



Foto 4: Mejoramiento de galera para pila.




Foto 5: Instalación de cables de energía eléctrica en aula Anexa.




Foto 6: Instalación de Rotulo Identificando la Escuela

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Silvia Gricelda P.H.

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

