



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Baja Verapaz	MUNICIPIO:	San Jeronimo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldéa Los Limones
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-07-2060-43	FECHA:	10 de julio de 2025



Foto1: Reparacion de muro perimetral y destronque de arboles, que estan dañando muro y direccion de establecimiento.



Foto 2: Reparacion de drenaje y agua potable.





Foto 4: Reparacion de balcones.

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y localizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

