

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Baja Verapaz	MUNICIPIO:	San Jeronimo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Los Limones
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-07-2060-43	FECHA:	27 de Octubre de 2025



Foto1: Reparación de muro perimetral y destronque de árboles, que están dañando muro y dirección de establecimiento.



Foto 2: Reparación de drenaje y agua potable.



Foto 3: Reparación de ventanas de PVC.




Foto 4: Reparación de balcones.




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y se registra el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Comité de Educación de la OBE


Firma y Sello Director Centro Educativo Público
