

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Baja Verapaz	MUNICIPIO:	San Jeronimo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Los Limones
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-07-2060-43	FECHA:	25 de noviembre de 2025



Foto1: Reparacion de muro perimetral y destronque de arboles, que estan dañando muro y direccion de establecimiento.



Foto 2: Reparacion de drenaje y agua potable.




Foto 3: Reparacion de ventanas de PVC.



Foto 4: Reparacion de balcones.




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---