



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN JERÓNIMO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TASQUEHUITE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-07-2193-42	FECHA:	23/01/2025



Foto 1: REPARACION DE CERCO PERMETRAL CON MALLA



Foto 2: PINTURA DE MUROS EXTERIORES E INTERIORES



Foto 3: REPARACION DE REPELLO Y CERNIDO DE PAREDES DE AULA



Foto 4:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público