

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PURULHÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CHACALTÉ PAMPACAY
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0011-42	FECHA:	29 de abril de 2025



Foto1:



Foto 2:



Foto 3:



Foto 4:



Foto 5:



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF
CONSEJO DE PADRES
DE FAMILIA



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	Baja Verapaz	MUNICIPIO:	Purulhá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chacalté pampacay
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0011-42	FECHA:	29/04/2025




Foto1: En esta fotografía se muestra el Aula antes de iniciar la construcción del aula tipo portico.



Foto 2: Esta Aula se desarmo para hacer la construcción del aula tipo portico.



Foto 3: Fotografía del Aula de madera de la parte de atrás.




Foto 4: Techo del aula de maadera.



Foto 5: Fotografía del aula de madera.

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

