



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Baja Verapaz	MUNICIPIO:	Purulhá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chacalté Pampacay
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0011-42	FECHA:	14/10/2025



Foto1: Instalación de lavado de manos.



Foto 2: Aula tipo portico con techo de lamina y costaneras.



Foto 3: Instalación de puertas y ventanas.



Foto 4: Aula tipo portico con ventanas y puerta instalada.



Foto 5: Aula tipo portico terminada.

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Públicos

