

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PURULHÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO BETANIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0014-42	FECHA:	20 DE ENERO 2025



Foto 1: ESTABLECIMIENTO DONDE SE ENCUENTRA LA EODP



Foto 2: ÁREA DE INTERVENCIÓN Y LOSA DE PATIO



Foto 3: REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO



Foto 4: MANTENIMIENTO DE PUERTA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
COMITÉ DE PADRES DE FAMILIA
E.O.R.M.
CASERIO
BETANIA
PURULHÁ, BAJA VERAPAZ

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]
ESCALA OFICIAL DE PADRES DE FAMILIA
DIRECCION
CASERIO BETANIA, PURULHÁ

Firma y Sello Director Centro Educativo Público