



Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Baja Verapaz	MUNICIPIO:	Purulhá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Olimpia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0037-43	FECHA:	4/08/2025




Foto1: Fotografía, evidencia la necesidad de muro perimetral, por la circulación de vehículos en la carretera que conduce a Chacalté y Pampacay




Foto 2: Fotografía, evidencia la necesidad del muro perimetral




Foto 3: Evidencia la necesidad de muro perimetral.



Foto 4: Evidencia la necesidad de mejoramiento del portón y puerta de acceso al establecimiento.




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar en el sistema.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

