

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Baja Verapaz	MUNICIPIO:	Purulhá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Olimpia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0037-43	FECHA:	22/11/2025



Foto 1: Fotografía, evidencia la necesidad de muro perimetral, por la circulación de vehículos en la carretera que conduce a Chacalté y Pampacay



Foto 2: Fotografía evidencia la necesidad del muro perimetral



Foto 3: Evidencia la necesidad de muro perimetral




Foto 4: Evidencia la necesidad de mejoramiento del portón y puerta de acceso al establecimiento




Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---