



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Baja Verapaz	MUNICIPIO:	Purulhá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Olimpia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0037-43	FECHA:	29/12/2025




Foto 1: Fotografía, evidencia la necesidad de muro perimetral, por la circulación de vehículos en la carretera que conduce a Chacalté y Pampacay



Foto 2: Fotografía evidencia la necesidad del muro perimetral



Foto 3: Evidencia la necesidad de muro perimetral



Foto 4: Evidencia la necesidad de mejoramiento del portón y puerta de acceso al establecimiento

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

