



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PURULHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SUCURSAL CHICOJ PANCHISIVIC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0038-43	FECHA:	16/10/2025



Foto1: PANORAMA DEL CORREDOR



Foto 2: VISTA DEL CORREDOR



Foto 3: AVANCES DEL MEJORAMIENTO DEL CORREDOR



Foto 4: BASE DE COLOCACION DE PISO EN EL AULA




Foto 5: PINTURA DE PAREDES ATRÁS DE LAS AULAS



Foto 6: PINTURA DE PAREDES ATRÁS DE LAS AULAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

