



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PURULHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SUCURSAL CHICOJ PANCHISIVIC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0038-43	FECHA:	24/10/2025




Foto1: ESTADO ACTUAL DEL CORREDOR



Foto 2: ESTADO ACTUAL DE FINALIZACIÓN DE PINTURA DE PAREDES



Foto 3: ESTADO ACTUAL DEL PISO CERAMICO Y PINTURA AULA NÚMERO 1




Foto 4: ESTADO ACTUAL DEL AULA NÚMERO 2



Foto 5: ESTADO ACTUAL DEL CANAL




Foto 6: ESTADO ACTUAL DE LA COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Licla

Firma y sello del Presidente de la OPF de Familia



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo

