

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PURULHÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EBEN EZER
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0041-43	FECHA:	5/09/2025



Foto1: Finalización e instalacion de piso cerámico.



Foto 2: Instalacion de puerta.



Foto 3: Finalización de instalación de puerta y ventana



Foto 4: Finalizacion de los trabajos realizados.



Foto 5: Finalización de los trabajos de remozamiento.



Foto: Finalización de la intalación de canales de la bajada de agua pluvial.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Edgar Caal Choc

Edgar Caal Choc

Firma y sello del Presidente de la O.P.



Edwin Jacinto Xicol Sís

Edwin Jacinto Xicol Sís

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PURULHÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EBEN EZER
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0041-43	FECHA:	5/09/2025



Foto1: Finalización del suministro e instalación de azulejo en el tanque de agua.




Foto 2: Finalización del suministro e instalación de azulejo interno y externo del tanque de agua.




Foto 3: Finalización del tanque de agua y suministro e instalación de bajadas de agua pluviales dentro del mismo.



Foto 4: Finalización de bajada de agua pluvial.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Edgar Caal Choc

Firma y sello del Presidente de la OPA



[Firma]

Edwin Jacinto Xicol Sis

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

