



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Baja Verapaz	MUNICIPIO:	Purulhá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad El Carmen
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0044-43	FECHA:	05 de Julio 2025




Foto 1: Mejoramiento area de cocina



Foto 2: Mejoramiento area de cocina




Foto 3: Mejoramiento area de cocina




Foto 4: Mejoramiento area de dirección




Foto 5: Mejoramiento area de dirección

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

