



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Baja Verapaz	MUNICIPIO:	Purulhá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad El Carmen
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0044-43	FECHA:	25 de Octubre de 2025



Foto1: Mejoramiento de cimiento corrido



Foto 2: Mejoramiento de pared de block




Foto 3: Mejoramiento de puertas



Foto 4: Mejoramiento de ventanas



Foto 5: Mejoramiento torta de piso



Foto 6: Mejoramiento estructura de metal con techo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Pública

