



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Baja Verapaz	MUNICIPIO:	Purulhá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E O R M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Sierra Linda
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1508-0049-43	FECHA:	28 de abril de 2025




Foto 1: instalación de venanas y puertas de metal




Foto 2: instalación de estructura metálicas y cubierta de lámina




Foto 3: Sustitución de paredes de varas por deterioro




Foto 4: Sustitución de paredes de madera por deterioro




Foto 5: Área de piso que debe ser sementado





Foto 6: Vista general del establecimiento a intervenir

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

