



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Baja Verapaz	MUNICIPIO:	Purulhá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E O R M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Sierra Linda
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1508-0049-43	FECHA:	02 de agosto de 2025




Foto 1: Instalación de ventanas y puertas de metal




Foto 2: Instalación de estructuras metálicas y cubiertas de lamina.



Foto 3: Sustitución de paredes de varas por deterioro



Foto 4: Sustitución de paredes de madera por deterioro



Foto 5: Área de piso que debe ser cementado



Foto 6: vista general del establecimiento a intervenir

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

