



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Baja Verapaz	MUNICIPIO:	Purulhá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E O R M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Sierra Linda
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1508-0049-43	FECHA:	16 de agosto de 2025



Foto1: Intervención de ventanas y puertas de metal




Foto 2: Instalacion de estructuras metalicas y cubierta de lamina.




Foto 3: Sustitución de paredes de varas por deterioro




Foto 4: Sustitución de paredes de madera por deterioro



Foto 5: Área de piso ya cementado




Foto 6: Vista General del establecimiento a intervenir

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Eruist
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

