

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	Purulhá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio El Repollal II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0050-43	FECHA:	20 DE ENERO 2025



Foto 1: ESTRUCTURA DE TECHO CUBIERTA DE LAMINA, MURO PERIMETRAL



Foto 2: PUERTA DE METAL



Foto 3: Piso Cerámico para patio.



Foto 4: LOZA, ESTRUCTURA DE TECHO CUBIERTA DE LÁMINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

