

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	Purulhá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio El Repollal II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0050-43	FECHA:	29 DE JULIO 2025




Foto1: Piso ceramico y muro perimetral.



Foto 2: Puerta de metal.



Foto 3: Piso Ceramico para patio.



Foto 4: Loza de patio y estructura de techo cubierta de lámina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.




Firma y sello del Presidente de la OPP




Firma y Sello Director Centro Educativo Público